

# SPEZIFIKATION

## DEKRA



### SCHEINWERFER-EINSTELLGERÄT

**TYP: MLT 1000 DEKRA**

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

**VP 185065**

**1 Scheinwerfer-Einstellgerät**

**TYP: MLT 1000 DEKRA**

**Spezifische Ausführung:**

- Auf Schienen fahrbares Scheinwerfer-Einstellgerät (VP 185063)  
(für Ausführung mit Halbrundprofil-Laufschienen)
- Transportkosten pauschal (VT 995042)
- Verpackung Scheinwerfer-Einstellgerät (VV 997241)



**Optionen:**

VZ 930111

- 1 Nivellierbare Laufschienen Halbrundprofil aus Edelstahl,  
3 m Verschiebeweg, überflur  
Überfahrbar mit 5 t Achslast,  
Montagematerial aus Edelstahl  
inkl. Verpackung

VZ 930112

- 1 Nivellierbare Laufschienen Halbrundprofil aus Edelstahl,  
4,5 m Verschiebeweg, überflur  
Überfahrbar mit 5 t Achslast,  
Bestehend aus 3 m + 1,5 m Teilen  
Montagematerial aus Edelstahl  
inkl. Verpackung

VZ 930115

- 1 Nivellierbare Laufschienen Halbrundprofil aus Edelstahl,  
3 m Verschiebeweg, unterflur  
Überfahrbar mit 18 t Achslast,  
inkl. Verpackung

VZ 930116

- 1 Nivellierbare Laufschienen Halbrundprofil aus Edelstahl,  
4,5 m Verschiebeweg, unterflur  
Überfahrbar mit 18 t Achslast,  
Bestehend aus 3 m + 1,5 m Teilen  
inkl. Verpackung

# SPEZIFIKATION

## DEKRA



**SCHEINWERFER-EINSTELLGERÄT**

**TYP: MLT 1000 DEKRA**

Art.-Nr.	Stck.	Bezeichnung	Spezifikations-Nr.
----------	-------	-------------	--------------------

### Optionen:

VZ 990299	1	Laser-Ausrichteinheit für Scheinwerfer-Einstellgerät
VZ 975229	1	Leichtlaufrollen für Ausführung ohne Laufschiene
VZ 975907	1	Werkzeughalter für Scheinwerfereinstellprüfgerät

### Zusatzleistungen bei Option „Laufschiene“:

VT 998142	1	Transportkosten Laufschiene Halbrundprofil 3,0 m/4,5 m
-----------	---	---

---

### Änderungen:

- Optionen: Laufschiene mit Halbrundprofil 3,0 m/ 1,5 m unterflur/überflur (17.10.17)
- Optionen: Laufschiene VZ 930094/VZ 930095 gelöscht, Werkzeughalter aufgenommen (22.01.19)
- Spezifische Ausführung: Laufrollen Halbrundprofil gelöscht, da generell im Standard (01.05.20)
- Optionen: Laufschiene nach neuer Preisliste aufgenommen (01.05.20)